

PERMASALAHAN CAT DAN SOLUSINYA



FOAMING/BUSA

Pembentukan busa dan terjadinya crater / kawah atau mata ikan ketika gelembung pecah pada lapisan film, selama proses pengecatan dan pengeringan.

Penyebab :

- Pengadukan yang kurang sempurna.
- Penggunaan rol yang sudah lama dan aplikasi terlalu cepat.
- Penggunaan rol yang tidak tepat.

Pencegahan :

- Aduk dengan sempurna dan encerkan sesuai aturan.
- Pakailah rol yang sesuai dan masih dalam kondisi baik.
- Lapisi permukaan yang berpori dengan cat dasar sebelum diulaskan cat akhir.
- Gunakan cat berkualitas tinggi yang di formulasi agar gelembung cepat pecah pada saat cat masih basah.

Perbaikan :

Amplas dan cat ulang.